



## SAJTÓKÖZLEMÉNY

### A BGYH Zrt. tájékoztatása a Városligeti tónál május 24-én történt esetről

**2022. május 24.**

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. 2022. május 24-én fél 12 után kapta az értesítést a Városliget Zrt.-től hogy a Városligeti tónál haltetemeket találtak.

A Társaság felajánlotta a Városliget Zrt.-nek, hogy a Széchenyi fürdőből a tó felé áramló vizet elkormányozza. A Városligeti Zrt. azt kérte, hogy amennyiben a vizsgálatok alapján a Társaság nem lát erre okot, akkor ne tegye ezt meg.

A BGYH Zrt. kollégái azonnal a helyszínre siettek, és a saját, valamint külső, független akkreditált laboratóriumi kollégákkal megkezdték a víz vizsgálatát. Vízmintát vettek a kormányzó aknánál, valamint a tóba történő bevezetési pontnál is.

Megmérték a víz pH-ját, hőmérsékletét, oldott oxigénszintjét, valamint az aktív klór tartalmát. A kora délutáni helyszíni eredmények alapján egyértelműen kimondható, hogy a víz összetétele, hőmérséklete megfelel az előírásoknak, ezért a Társaság nem lát okot arra, hogy a vizet elkormányozza.

A helyben mért legfontosabb komponensek mind határérték alattiak.

A kormányzó aknában mért helyszíni adatok:

a víz hőmérséklete: 35,2 Celsius fok

a víz pH-ja: 7,07

a víz oldott oxigén szintje: 6,06

a víz aktív klór tartalma: 0,27 mg/l

10' ülepedő anyag: 5 mg/l alatt

a bevezetési pontnál mért helyszíni értékek:

a víz hőmérséklete: 33,9 Celsius fok

a víz pH-ja: 7,19

a víz oldott oxigén szintje: 5,89

a víz aktív klór tartalma: 0,07 mg/l

10' ülepedő anyag: 5 mg/l alatt

A Társaság hatósági osztálya további vizsgálatokat rendelt meg külső, akkreditált laboratóriumtól. Így sor kerül az engedélyezési komponensi kör vizsgálatára, ökotoxikológiai vizsgálatra (halteszt) és további mikroszkópos biológiai vizsgálatokra is.

**A helyszíni szemle során szemmel láthatóan is megállapítható, hogy a tó vize piszkos, békalencsés, algás, valamint a levegőztető szökőkút nem működött.**

Az ügy szempontjából releváns időszakban a fürdőben nem történt havária esemény. Az üzemeltetés a vonatkozó jogszabályok és belső utasítások szerint zajlott.

Az április elején történt halpusztulás után továbbra sem kapta meg a Társaság az összes hivatalos vizsgálati eredményt. A külső, független akkreditált laboratóriumtól eddig kapott eredmények azt erősítik meg, hogy a Széchenyi Gyógyfürdőből kibocsátott víz összetevőinek mértéke **nagyságrendekkel alulmaradt a jogszabályba foglalt és vízjogi üzemeltetési engedélyben nevesített küszöbértékektől, a Társaság által szennyezett víz nem került a tóba bevezetésre.**

A többször említésre került „**túlklorozást**” **egyetlen egy laboratóriumi eredmény sem támasztja alá**, a külső, független akkreditált laboratórium által mért 0,2 mg/l aktív klór szint lényegesen alulmaradt a jogszabályban és a vízjogi üzemeltetési engedélyben nevesített 30 mg/l küszöbértéktől. A Fővárosi Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály, Laboratóriumi Osztálya toxikológiai szempontból bevizsgálta a tóból vett mintát, aminek az eredménye, hogy **a víz nem volt toxikus.**

A Társaság most is együttműködik a Városligeti Zrt.-vel, valamint az akkreditált laborokkal.

**További információ:**

[press@budapestspas.hu](mailto:press@budapestspas.hu)

[www.budapestgyogyfurdoi.hu](http://www.budapestgyogyfurdoi.hu)